













# カルチャードマーブルでしかできないこと！

変わり色見付け …………… ノンドリップへの回帰

( 86 & 86プラス 20 )















ノンドリップの溝に関しては、幅 8 mm(又は 6 mm)、深さ 2 mmの方が、betterとされます。



# カルチャードマーブルでしかできないこと！

変わり色見付け …………… ノンドリップへの回帰

( 86 & 86プラス 20 )



ノンドリップの溝に関しては、幅 8 mm(又は 6 mm)、深さ 2 mmの方が、betterと思われます。